

図 - ① 頻度の高い測定パターン3例

- 凡例
- : 半自動溶接機
 - : TIG溶接機
 - : アーク溶接機
 - : 作業員






図 - ② 複数建屋がある場合の例

- 凡例
- : 半自動溶接機
 - : TIG溶接機
 - : アーク溶接機
 - : 作業員

A工場、B工場で溶接を行っている場合

測定対象の溶接作業員： 8～9名

測定技術者： 2名×1日（1名がA工場を観察、もう1名がB工場を観察）

報告書： 4～5種類

