溶接ヒューム濃度測定作業記録（例）

作業時間			ろ紙No.	作業内容等	溶接関連作業の適否
開始	終了	（分）			
8:30	8:45	15	①	朝礼ほか	×
8:45	9:00	15	〃	溶接準備	○
9:00	10:00	60	〃	溶接、プラズマ切断、研磨、リーマ	○
10:00	10:15	15	②	休憩（ろ紙交換）	×
10:15	10:45	30	〃	溶接、研磨	○
10:45	12:00	75	〃	曲げ、せん断ほか加工・組立	×
12:00	13:00	—	停止	昼休憩（ろ紙交換）	—
13:00	13:20	20	③	溶接準備	○
13:20	14:00	40	〃	溶接	○
14:00	14:30	30	〃	ガウジング、研磨等	○
14:30	15:00	30	〃	溶接、研磨	○
15:00	15:15	15	④	休憩（ろ紙交換）	×
15:15	16:00	45	〃	研磨、組立	×
16:00	16:45	45	〃	塗装	×
16:45	17:00	15	〃	片付け、掃除　～測定終了～	○

総採取時間	450分
溶接関連作業時間	240分

測定状況メモ

・換気扇稼働　　・半自動、アーク、ガウ、プラズマあり
・弱い気流あり